

DIETWILLER (68)

Église

Maître d'Ouvrage
Commune de DIETWILLER

Surface
150 m²

Coût des travaux
N.C € H.T.

Mission SEDIME
DIAG + étude de
renforcement



Après avoir effectué un diagnostic de la charpente bois, renforcement de la charpente bois dans le cadre de la restauration de l'église